

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 346/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
основной общеобразовательной школе с. Жигули муниципального района Ставропольский
Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения № 346 от «25» февраля 2015 года начальника ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский по пожарному надзору) полковника внутренней службы Сиваня Андрея Ивановича

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «18» марта 2015 г. по «31» марта 2015 г. проведена проверка инспектором ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Калининым Дмитрием Сергеевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

здания общеобразовательного учреждения ГБОУ ООШ с. Жигули, расположенного по адресу: м.р. Ставропольский, с. Жигули, ул. Центральная, 4

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ ООШ с. Жигули Шевченко Инной Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (в кабинете сторожей)	п. 42 ППР в РФ. Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.10.2015	
2.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (в тамбуре спортзала)	п. 42 ППР в РФ. Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.10.2015	
3.	Двери лестничной клетки не имеют уплотнения в притворах и не оборудованы устройствами для самозакрывания (в фойе 1-ый, 2-ой этаж)	п. 2.1.11 ППБ 101-89. Двери коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	01.10.2015	
4.	Двери лестничной клетки не имеют уплотнения в притворах и не оборудованы устройствами для самозакрывания (западная сторона 1-ый, 2-ой этаж)	п. 2.1.11 ППБ 101-89. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	01.10.2015	
5.	Дверь в коридоре с западной стороны не имеет уплотнения в притворах и не оборудовано устройствами для самозакрывания (рядом с кабинетом сторожей)	п. 2.1.11 ППБ 101-89. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	01.10.2015	
6.	Дверь эвакуационного выхода в коридоре 1-го этажа с западной стороны у лестничного марша имеет запор (замок), препятствующий свободному открыванию изнутри без ключа	п. 35 ППР в РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.	01.10.2015	
7.	Дверь эвакуационного выхода в помещении спортзала имеет запор (замок), препятствующий свободному открыванию изнутри без ключа	п. 35 ППР в РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.	01.10.2015	
8.	Дверь эвакуационного выхода в помещении столовой - актовом зале имеет запор (замок), препятствующий свободному открыванию изнутри без ключа	п. 35 ППР в РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.	01.10.2015	
9.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства	01.10.2015	

	охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
10.	В помещении электрощитовой (у электрощитов) допущено хранение горючих материалов (стул, этажерка)	п. 42 ППР в РФ. Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.	01.10.2015	
11.	В здании образовательного учреждения в подвальной помещении допущена мастерская	пп. б, г) п. 23 ППР в РФ. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	01.10.2015	
12.	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности	п. 6 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений.	01.10.2015	
13.	Руководителем образовательного учреждения не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)	п. 50 ППР в РФ. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	01.10.2015	
14.	Помещение с вычислительной техникой (кабинет информатики) не оборудован хладоновым или углекислотным огнетушителем (по факту ОП-5)	п. 472 ППР в РФ. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	01.10.2015	
15.	В здании образовательного учреждения допущено размещение зеркала на пути эвакуации (восточная сторона 2-го этажа у лестничного марша)	пп. з) п. 2.1.21 ППБ 101-89. В зданиях детских учреждений запрещается устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации.	01.10.2015	
16.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов (тамбур спортзала) допускается загромождение различными материалами (теннисные столы, гиря, турник)	пп. б) п. 36 ППР в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	01.10.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской
области (государственный инспектор г.о. Тольятти и
м.р. Ставропольский по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы Калинин Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» марта 2015 г.



С предписанием ознакомлен, копию предписания для исполнения получил:

«31» марта 2015 г. (подпись)

Директор ГБОУ ООШ с. Жигули
Шевченко Инна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

